












○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理状況	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	特定外来生物オオキンケイギク対策の試験施工について	堤防護岸の補修について	河川監視カメラ映像の支障となる樹木の伐採について
内容	益田市内田町地内の堤防において、オオキンケイギク対策として「天地返し」を試行的に実施しました。	江津市桜江町川越地内において、護岸の補修を行いました。	美郷町潮地内において、河川監視カメラ映像の支障となる樹木の伐採を行いました。
状況写真	<p>(作業前) 平成24年11月5日</p> <p>白上川0k200付近 川裏側</p>  <p>「天地返し」のイメージ図</p>  <p>※堤防の表土に生存種子が含まれているため、表層と下層を入れ替える</p> <p>(作業状況) 平成24年12月25日</p>  <p>天地返し完了</p> <p>平成25年1月18日</p>  <p>植生工(張芝)完了</p>	<p>(作業前) 平成24年8月28日</p>  <p>(作業状況) 平成25年2月13日</p>  <p>護岸補修完了</p>  <p>根固め設置完了</p>	<p>(伐採前) 平成24年10月12日</p> <p>河川監視カメラ</p>  <p>河川監視カメラからの画像</p>  <p>江の川64k880R 海上</p> <p>(伐採後) 平成25年1月29日</p>   <p>江の川64k880R 海上</p>
コメント	<p>高津川水系では広範囲に渡って特定外来生物のオオキンケイギクが繁茂しています。そこで、オオキンケイギクを減少させるため、昨年の11月中旬からオオキンケイギク対策の試験施工として堤防法面の「天地返し」を実施し、1月中旬に完了しました。若干一部の法面の植生工が未実施の箇所がありますが、種子の発芽適期の3月に実施する予定です。今後は定期的にモニタリング調査を実施し、効果的な対策工法の検討を行います。高津川の管理についてご意見がありましたら、高津川出張所(0856-22-0533)まで御連絡をお願いいたします。</p>	<p>江津市桜江町川越地内において、護岸の補修を行い、今後の洗掘を防ぐため、根固め工の設置を行いました。出水時に護岸や堤防が壊れる恐れがある箇所については、引き続き補修を行っていく予定です。江の川の管理についてご意見がございましたら江の川下流出張所(0855-52-2926)までご連絡をお願いします。</p>	<p>当該地区の河川監視カメラは、河川の水衝部(河川がカーブしているため、洪水時に水が当たる場所)の監視を行うため設置しているのですが、樹木が繁茂しており、見えにくい状況となっていました。また、JRIに近接しているため伐採作業が困難な場所でしたが、きれいに伐採する事ができました。河川監視カメラ映像の見通しも良くなり、今後も河川の状況把握に努めていきたいと思っております。</p>