

令和2年10月28日

## 芦田川河口堰主ゲート設備の復旧完了について

福山河川国道事務所が管理する芦田川河口堰において、令和2年7月26日に、主ゲート設備（5号）のワイヤロープ（右岸側）が損傷する不具合が発生し、当該設備の運用を停止していましたが、10月27日にワイヤロープの取替が完了し、平常の運用を再開しました。

なお、ワイヤロープの損傷原因については、調査を継続しています。

### 【復旧内容】

主ゲート設備（5号）の損傷したワイヤロープ（右岸側）及び左岸側のワイヤロープを新品に取り替えました。

### 【確認事項】


主ゲート設備（5号）のワイヤロープ取り替え後に点検を実施し、ゲート設備に異常がないことを確認しました。

主ゲート5号以外の主ゲート（1～4号，6～10号）のワイヤロープを目視確認しましたが、異常は認められませんでした。

### 【今後の予定】

- ①ワイヤロープの損傷原因を継続調査します。
- ②学識者から意見聴取を行い、原因の分析及び再発防止策を検討実施します。

# 芦田川河口堰全景



## 主ゲート設備の復旧完了 (ワイヤロープ取替)



令和2年7月26日  
ワイヤロープ損傷発生状況



令和2年10月27日  
復旧状況