寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体、前庭保護工が完成しました。









砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









砂防堰堤施工状況①

砂防堰堤施工状況②

砂防堰堤施工状況③

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









砂防堰堤施工状況①


砂防堰堤施工状況②

砂防堰堤施工状況③

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









砂防堰堤施工状況①

砂防堰堤施工状況②


砂防堰堤施工状況③

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。









砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。









砂防堰堤施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









砂防堰堤施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



砂防堰堤施工状況①





砂防堰堤施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



砂防堰堤施工状況①





砂防堰堤施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)





コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



コンクリート打設状況①





コンクリート打設状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



コンクリート打設状況①





コンクリート打設状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



砂防堰堤施工状況





砂防堰堤施工状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



コンクリート打設状況①





コンクリート打設状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)



コンクリート打設状況①





コンクリート打設状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。









工事用道路施工状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。










転石搬出状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

工事用道路の施工を進めるとともに、砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。









掘削作業状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









施工状況②(堰堤側)

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)










施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)







施工状況①

施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)










地盤改良施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)










施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









施工状況②

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









工事用道路施工状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)










進入路施工状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)









進入路施工状況

寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な工事用道路を施工するため、進入路の整備に着手しました。







寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

工事用道路の施工に先立ち現地状況を 把握するための測量を行いました。





