





動物が噛んだ痕が確認された為、
ワイヤーセンサー線設置高を鉄筋にて地上高1.2mに改善した。



動物が噛んだ痕が確認された為、
半割れ保護管をより強固な保護管に変更し改善した。