


砂防堰堤施工箇所の現地状況を確認するために、無人航空機による現地測量を行いました。

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年6月14日現在

工事に先立ち現地状況を把握するための測量を行いました。  
ICT施工技術を活用するため無人航空機を利用した測量も導入しています。

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月4日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削」を実施しています。



砂防堰堤の本体掘削状況 ①

砂防堰堤の本体掘削状況 ②

工事に先立ち現地状況を把握するための測量を行いました。

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月9日現在

砂防工事を行うため道路の拡幅工事を進めています。

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)







