


# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤両岸の掘削をすすめています。



砂防堰堤(右岸側) 掘削状況



砂防堰堤(左岸側) 掘削状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設のための型枠を設置しています。



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

左岸側の法面保護工の準備を行うとともに、  
右岸側の掘削を進めていきます。



左岸側掘削状況



右岸側掘削状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

一ヶ谷川 1-9-279-2溪流(安佐北区 口田南地区)

伐採が完了し、掘削の位置の確認を行って  
いきます。



伐採状況 (全景)



左岸側伐採状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月29日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月28日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な  
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月28日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

掘削作業を完了し、  
砂防堰堤本体のコンクリート打設の準備をしています。



施工状況①



施工状況②






# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月28日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況




# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削（2次）」が完了しました。



砂防堰堤の本体掘削（2次）状況