

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月30日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

前庭保護工の施工を進めています。



下流側より



右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月28日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流保全工の整備を進めています。



下流側より



左岸側より

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年10月1日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工、管理用道路を実施しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和2年10月1日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)



市道の付替を行っています。



↑砂防堰堤下流側より



特定緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）




特定緊急砂防事業実施状況


令和2年10月1日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

砂防堰堤本体部の法面処理が完了しました。



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)




堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年10月1日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）

砂防堰堤本体の埋戻しを行っています。



総頭川・大判川施工状況
(着手前H31.4時点)



総頭川施工状況（左岸側より）



総頭川施工状況（右岸側より）



総頭川・大判川施工状況
(R2.6末時点)



大判川施工状況（左岸側より）



大判川施工状況（右岸側より）