ーヶ谷川 1-9-279-1渓流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の施工を行っています。

■工事施工状況








【全景】

【上流より】

深山の滝川 2-23-15渓流(安芸区矢野町地内)

深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。




深山の滝川 2-23-15渓流(安芸区矢野町地内)


深山の滝川1号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。





【深山の滝川渓流下流の施工状況】 【砂防堰堤施工状況】





背戸の川支川 3-81-90b渓流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図








【工事着手前】

【完成イメージ】





【全





【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】

大屋大川(呉市天応地区)


- ・深山の滝の上流に砂防堰堤をつくるための工事用道路の施工を行っています。
- ・砂防堰堤(既設堰堤下流堰堤)本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図



■工事施工状況(工事用道路:仮橋施工中)





■工事施工状況(既設堰堤下流堰堤)







大屋大川 遊砂地(呉市天応地区)

- ▶ 遊砂地の整備を行っています。
- ▶ 上流側の2号帯工及び大型ブロック積みの施工を進めています。

■位置図








■工事施工状況











総頭川 2-24-7渓流(安芸郡坂町地区) 砂防堰堤

砂防堰堤本体内部材(ソイルセメント)の打設を行っています。



【総頭川砂防堰堤施工状況(着手前R4.4時点)】

【砂防堰堤(本堤)正面図】





【施工状況(下流から上流を望む)(R5.7月末時点)】




【砂防ソイルセメント(INSEM工法)の施工状況】

総頭川 2-24-7渓流(安芸郡坂町地区) 遊砂地



【総頭川遊砂地施工状況(着手前R4.8月末時点)】

【遊砂地(床固工)正面図】



仮排水管を設置し、総頭川河道内の施工に着手しました。



【施工状況(下流から上流を望む)(R5.7月末時点)】



【総頭川河道内の施工状況】