

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（管理用道路）】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

八木ヶ丘砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

流路を渡る管理用道路の橋梁と併せて流路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（橋梁）の施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路及び管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況（管理用道路：コンクリート舗装）】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在


宇那木山1号・2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【 施工状況（管理用道路：コンクリート舗装） 】


通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

引き続き、流路や管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【流路 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

砂防堰堤本体の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【右岸側より】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

管理用道路（下流）箇所のブロック積の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（下流）箇所】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

流路工、管理用道路の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】


通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在


井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路を作っています。

■ 工事施工状況



【全 景（起点側より）】



【 施工箇所状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

砂防堰堤工の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤工施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

流路のコンクリート打設を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景 (下流側)】



【全 景 (上流側)】