

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況 (管理用道路)】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在


八木ヶ丘砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

流路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【流路 (床固) の施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在


五反田川砂防堰堤(安佐南区 八木6丁目)

管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（補強土壁）の施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路及び管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況：流路】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在


鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 施工状況】


通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

砂防堰堤本体の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【下流側より】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

580溪流箇所の流れ工の施工 及び580支川溪流箇所のブロック積工の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【580支川溪流 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

管理用道路の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【上流より】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路を作っています。

■工事施工状況



【全 景 (起点側より)】



【終点側より】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

側壁・水叩工の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

流路のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【全 景（下流側）】



【全 景（上流側）】