

通常砂防事業実施状況

令和6年8月30日現在

(太田川支川)1-9-307溪流(安佐南区 八木・緑井地区)

山手川1号砂防堰堤、2号砂防堰堤、3号砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年8月31日現在


(石内川支川) 2-1-62溪流(佐伯区 美鈴が丘地区)

美鈴が丘 1 号砂防堰堤を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況（上空より）】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和6年8月30日現在

(下ノ谷川) 1-9-580溪流(安佐北区 大林地区)

下ノ谷川の溪流保全工及び下ノ谷川2号砂防堰堤の管理用道路を施工してます。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年8月31日現在


(平原川) 1-8-3隣溪流(大竹市 白石地区)

白石 2 号砂防堰堤を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】


通常砂防事業実施状況

令和6年8月30日現在

(南原川支川) 1-9-1097溪流(安佐北区 城北地区)

九品寺 2 号砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【九品寺 1 号砂防堰堤溪流保全工箇所 施工状況】


通常砂防事業実施状況

令和6年8月31日現在


(御手洗川支川) 2-19-5溪流(廿日市市 宮内地区)

宮内8号砂防堰堤を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和6年8月30日現在

(山本川支川)1-9-6156溪流(安佐南区 山本地区)

山本10号砂防堰堤を施工しています。



【全 景】



【堰堤本体部】

通常砂防事業実施状況

令和6年8月30日現在

(鈴張川支川)1-9-6043溪流(安佐北区 飯室上畠地区)

鈴張川支川砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【掘削作業 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和6年8月30日現在


(中田川)1-9-218溪流(東区 上温品地区)

上温品1号砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 施工状況】