

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(平原川) 1-8-3隣渓流(大竹市 白石地区)

白石2号の砂防施設を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（本堤前面を本堤右岸側から）】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在


(御手洗川支川) 2-19-5渓流(廿日市市 宮内地区)

宮内8号砂防施設の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況（下流より）】



【施工状況（上流より）】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在


(鈴張川支川)1-9-6043渓流(安佐北区 飯室上畠地区)

鈴張川支川の砂防施設を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【高所法面 掘削状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(中田川)1-9-218渓流(東区 上温品地区)

上温品 1号砂防施設の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(矢の崎川) 2-20-4渓流(廿日市市 原地区)

矢の崎川の渓流保全工を施工しています。

■工事施工状況



【全景（原3号・2号砂防堰堤下流）】



【原3号砂防堰堤下流施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(井口川支川)3-67-5001渓流(西区 井口台地区)

井口台1号砂防施設の管理用道路（工事用道路）及び堰堤を施工しています。

■工事施工状況



【上空より（堰堤左岸側から）】



【上空より（下流側から）】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(倉重川) 2-21-13渓流(佐伯区 倉重地区)

倉重2号の砂防施設を施工しています。

■工事施工状況



【全景 堤堰真上から】



【施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(五月が丘川)2-1-52渓流(佐伯区 五月が丘地区)

五月が丘4号・9号砂防施設の管理用道路を
施工しています。

■工事施工状況



【五月が丘4、9号砂防堰堤管理道 施工状況】



【五月が丘4号砂防堰堤管理道 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年10月31日現在

(南原川支川) 1-9-1097渓流(安佐北区 城北地区)

九品寺3号の砂防施設を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】

