

お知らせ

記者発表資料 平成18年12月15日

提供先

島根県政記者クラブ・出雲市政記者クラブ

水質事故に関する情報提供【第1報】

状 況 2006年12月15日 13:50現在

出雲市西園町神戸川左岸付近（新崎屋橋上流50m）で出雲河川事務所発注の工事中に作業ミスによりドラム缶より廃油が20～30ℓ程度河川へ流出した。現在、工事業者により新崎屋橋直下にオイルフェンスを展張が終わり、オイルマットにより回収中である。また、新たな流出は認められない。

詳細については、今後第2報以降において情報提供する予定である。

事故の種類 油の流出（廃油）

発生確認時刻 平成18年12月15日（金）12:00

発生場所 出雲市 神戸川左岸新崎屋橋上流50m付近

発生原因 工事作業中のミス

下流への影響 下流に取水施設はない。川の流れが小さく、下流へはほとんど流出していない模様

今後の対応 関係機関には情報提供を行っている。今後もオイルマットによる回収作業を引き続き行う。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省 出雲河川事務所

0853-21-1850

技術副所長 草田（くさだ）

事業対策官 佐藤（さとう）