

お知らせ

記者発表資料 平成18年12月15日

提供先

島根県政記者クラブ・出雲市政記者クラブ

水質事故に関する情報提供【第2報】

状 況 2006年12月15日 15:00現在

出雲市西園町神戸川左岸付近（新崎屋橋上流50m）で発生した水質事故について、14:20に現地回収作業を終了しました。尚、第1報においてお伝えした情報に誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。

範囲、現地対策状況については別紙-1で確認下さい。

事故の種類 油の流出（廃油）

発生確認時刻 平成18年12月15日（金）12:00 11:40

流出量 ~~20～30㍓~~ 5～6㍓

発生場所 出雲市 神戸川左岸新崎屋橋上流50m付近

発生原因 工事作業中のミス

平成18年7月豪雨による、流木等の塵芥を撤去処理作業中に、同時に出水により流れてきたと思われるドラム缶が塵芥の中に隠れており、機械により撤去した際に缶に穴が開いて流出した。

下流への影響 下流に取水施設はない。川の流れが小さく、下流へは流出していない。

今後の対応 今後同様の事故が発生しないよう、機械による作業前に堆積物の中に鉄筋等により探りを入れ、異物のない事を確認して作業を進める事とした。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省 出雲河川事務所

0853-21-1850

技術副所長 草田（くさだ）

事業対策官 佐藤（さとう）

油流出状況図

