

お知らせ

記者発表資料 平成20年2月8日

提供先 : 島根県政記者クラブ・米子市政記者クラブ

川中井川における水質事故に関する情報提供 【第2・最終報】

2008年2月8日（金） 17:30現在

流出の原因は、ここ数日間の降雨により事業所内の廃油タンクからオーバーフローしたものと敷地内の散在していた油などが流れ出たものと確認されたが、流出量は確定できなかった。

敷地内、経由した道路、水路等の油については、吸着マットなどにより回収を完了した。

川中井川は流れがあるため水路内における滞留はなく油膜は認められないが、念のため河口の樋門周辺の吸着ロープは存置し継続監視することとする。

承水路内の油膜は、境港市民スポーツ広場南端（別図①）と弓浜南橋北側（同②）に吸着ロープを設置した後、当該橋より北側については船と岸から吸着ロープで油膜を南側②に寄せ集め吸着マットにより回収した。南側は①から両岸に吸着ロープ渡し弓浜南橋に向けて寄せ、同橋の上下流約70mの範囲に封じ込めた。

本日は日没により作業を終了し、明朝以降上記油膜の回収作業を行うとともに流出経路や承水路周辺の監視を行うこととする。

なお、生態系などへの被害や影響は認められなかった。

本件に関する情報の提供は、これをもって終了する。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会 事務局

（国土交通省 出雲河川事務所）

TEL 0853-21-1850

副所長代理 木原（きはら）

建設専門官 錦織（にしこおり）

吸着ロープ1条

①

吸着ロープ1条

吸着ロープ1条

②

現在の油槽の範囲

川中井川

吸着ロープ2条

