

平成26年 4月10日

お知らせ

情報提供先 : 出雲市政記者クラブ

平成26年4月9日発生 浅場整備工事による 斐伊川への油流出について(第2報)

出雲河川事務所発注による「宍道湖大垣外浅場整備工事」において、工事に必要な砂を斐伊川(出雲市 南神立橋下流)にて採取し、不整地運搬車(キャリアダンプ)により運搬していたところ、不整地運搬車(キャリアダンプ)の故障により作動油が川へ流出する事態が発生しました。

現時点で把握している情報をお伝えします。

記

発生日時: 平成26年 4月 9日(水) 16:55頃

発生箇所: 斐伊川本川 13K400 付近(出雲市 南神立橋下流100m付近)

概要: 宍道湖大垣外浅場整備工事にて整備する浅場に必要な砂を斐伊川(出雲市 南神立橋下流)にて採取し、不整地運搬車(キャリアダンプ)により運搬していたところ、不整地運搬車(キャリアダンプ)故障により作動油(約140リットル)が川へ流出した。

事故確認状況及び油流出状況・対応について、別紙のとおりです。

今後、詳細が分かり次第発表します。

問い合わせ先



国土交通省

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

電話:0853-21-1850(出雲河川事務所代表)

副所長(技術)

あおと せいじ
青戸 生治

電話:090-8994-3374(携帯)

【担当】 工務課長

いなわか たかはる
稲若 孝治

電話:090-4893-7523(携帯)

○事故の確認

4月9日(水)16:55に不整地運搬車が停止したのを確認したため、不整地運搬車の油圧ユニットのホースが破損し、川への油(作動油)流出を確認。

○油流出の状況

作動油約140ℓが川へ流出。

油流出発生場所下流3km付近(出雲市武志町付近)において薄い油膜を確認。


○対応

4月9日(水)に、以下の内容を実施しました。

- ①油流出箇所より下流に4箇所、オイルフェンス等を設置(別紙参照)
- ②故障車両を中州の水が無い箇所へ移動し、砂堰及び吸着マットで囲む
- ③油流出箇所下流の取水樋門(13箇所)について全閉作業を行い完了

4月10日(木)に、以下の内容を実施する予定です。

- ④請負業者において取水樋門(13箇所)の油流出影響確認
- ⑤出雲河川事務所職員(5班10名)により油流出箇所より下流を巡視し油流出影響範囲を確認
- ⑥出雲河川巡視船により宍道湖巡視



平成26年4月9日 斐伊川における油流出事故位置図

