

点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	高梁川水系高梁川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県岡山市丸の内～石関町地先 旭川水系旭川 右岸 8k300～9k100	捨石
----	--	----

実施状況: 捨石の変状を点検



実施状況: 捨石の変状を点検



点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	旭川水系旭川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県市平井地先 旭川水系旭川 左岸 3k550付近	低水護岸
----	-------------------------------	------

実施状況:護岸、護岸上面周辺の陥没等損傷部への落ち込みを点検



措置状況:「危険立入禁止」による注意看板により応急処置を図った。



点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	旭川水系百間川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県岡山市沖元地先 旭川水系百間川 右岸 1K800付近	低水護岸
----	----------------------------------	------

実施状況:低水護岸からの転落を点検



措置状況:当箇所はボート利用者が頻繁に近づく箇所であり、利用者が転倒の恐れがあるため、土嚢を設置し、陥没を埋める対策を実施。

