

点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	高梁川水系高梁川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県倉敷市玉島上成地先 高梁川水系高梁川 右岸 2k400付近	捨石
----	-------------------------------------	----

実施状況: 捨石の捨石の変状を点検



措置状況: 間詰めの抜けている部分に、間詰めを行った。



捨石護岸の間詰めを行うことにより利用者の安全確保を図った。

点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	高梁川水系高梁川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県倉敷市片島町地先 高梁川水系高梁川 右岸 4k600付近	管理用道路
----	------------------------------------	-------

実施状況:管理用道路の管理用道路からの転落を点検



実施状況:管理用道路の管理用道路からの転落を点検



点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	高梁川水系高梁川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県総社市清音村地先 高梁川水系高梁川 左岸 15k400付近	占用物件(清音水辺の楽校)
----	-------------------------------------	---------------

実施状況: 占用物件(清音水辺の楽校)を占用者と点検



実施状況: 占用物件(清音水辺の楽校)を占用者と点検

