

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (1班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	吉井川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 する 措 置 ( 予 定 )			
区域番号	左右岸	距 離 標									
	右岸	4k500 ~ 5k100	H19.4.25	占用物件(荷揚場)	捨石の変状	占用物件の荷揚場の平張が 20cm 程度陥没しており、利用者が転倒する恐れがある。		占用者へ陥没箇所の調査を依頼済			
	左岸	4k400 付近 4k600 付近		水制	捨石の変状	水制工の間詰めが一部深さ 30cm ~ 50cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		詳細調査の上、危険な箇所は補修			
		4k600 ~ 5k400		捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部深さ 30cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		詳細調査の上、危険な箇所は補修			
		4k800 付近		捨石	捨石の変状	捨石工の間詰石を集積している。周辺の捨石から抜いた恐れあり。		詳細調査の上、危険な箇所は補修			
		5k200 付近		占用物件(板張り)	危険性の注意喚起の必要性	占用物件の板張りが老朽化しており、利用者への注意喚起が必要。		占用者に対応依頼済			
		5k300 付近		占用物件(花壇)	危険性の注意喚起の必要性	占用物件の花壇の木柵が倒壊しており、利用者への注意喚起が必要。		占用者に対応依頼済			
		6k400 付近		捨石	捨石の変状	水制工の間詰めが一部深さ 30cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		詳細調査の上、危険な箇所は補修			

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。利用者への注意喚起が必要とされた施設について記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置にだけ記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (2班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	吉井川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 する 措 置 ( 予 定 )			
区域番号	左右岸	距離標									
	左岸	10k200 ~ 10k300	H19.4.25	低水護岸	護岸、護岸の上面周辺の陥没 等損傷部への落ち込み	親水護岸の肩に、深さ 50cm の陥没を確認。		応) 注意看板を設置 本) 維持工事で復旧予定  本) 維持工事で撤去予定  本) 維持工事で撤去予定  本) 維持工事で修繕予定  占有者に対応依頼済  占有者に修繕依頼予定			
	右岸	18k200 ~ 18k400		低水護岸	その他想定される危険性	低水護岸の平張部に、ボルトが突起して いた。					
	左岸	18k800 ~ 18k900		低水護岸	その他想定される危険性	樋門出口に船が沈没。河川利用の阻害に なるため撤去が必要。					
	左岸	18k900 ~ 19k000		高水護岸	その他想定される危険性	階段の最上部について改良する必要があ る。					
	左岸	20k200 ~ 20k300		占有物件(パーベ キュー施設)	その他想定される危険性	利用施設の損傷があり事故が予見される。					
	右岸	20k300 ~ 20k400		占有物件(看板)	その他想定される危険性	看板の支柱部分がぐらついている。					

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(心) 応急措置  
 (本) 本措置 に分け記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (3班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	吉井川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 する 措 置 ( 予 定 )			
区域番号	左右岸	距 離 標									
その他	右岸	23k000 ~ 23k400	H19.4.25	占用物件(吉井川 地区運動場)	その他想定される危険性	運動用具入れドアの破損。  河川敷のトイレが転倒。 河川敷の車止め施設が破損。		占用者に対応依頼済  占用者に対応依頼済 占用者に対応依頼済			
	左岸	24k200 付近		占用物件(くまや ま水辺の楽校) 低水路	その他想定される危険性	低水路に流木の放置。		本)維持工事で撤去予定			
	右岸	24k500 付近		占用物件(河田原 農水公園) 低水護岸	その他想定される危険性	間詰め土砂の流出。		本)維持工事で修繕予定			
	右岸	26k100 付近		河川敷	その他想定される危険性	河川敷に占用者のバックホウが放置されてい る。		占用者に対応依頼済			
	右岸	26k400 付近		坂路	その他想定される危険性	坂路端(河川敷部)の深掘れ。		本)維持工事で修繕予定			
	右岸	29k400 付近		占用物件(吉井川 河川公園)	その他想定される危険性	階段の手摺りの破損。		占用者に対応依頼済			

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 に分け記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (3班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	金剛川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果		区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )		
区域番号	左右岸	距 離 標									
	右岸	1k400 付近	H19.4.25	占有物件(金剛川 水辺の築校) 水制	捨石の変状	捨石の上面に隙間がある			本)維持工事で修繕予定		
	左岸	1k600 付近		階段	その他想定される危険性	石積みの階段のステップ石に隙間が生じており、ぐらついている。			本)維持工事で修繕予定		

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 に分け記載。