

点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	吉井川水系
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県瀬戸内市福元地先 吉井川水系吉井川 左岸 10k220付近	低水護岸
----	-------------------------------------	------

実施状況: 低水護岸の護岸の上面周辺の陥没等損傷部への落ち込みを点検



措置状況: 注意看板を設置
当箇所は、陥没しており、応急処置として注意看板を設置



点検実施状況写真

河川名 吉井川水系
事務所名 岡山河川事務所
【中国地方整備局】

場所 岡山県岡山市西大寺浜地先
吉井川水系吉井川 左岸 4k400付近 水制

実施状況 水制の捨石の変状を点検



実施状況 水制の捨石の変状を点検



点検実施状況写真

			河川名	吉井川水系
		〔中国地方整備局〕	事務所名	岡山河川事務所
場所	岡山県岡山市瀬戸町地先 吉井川水系吉井川 左岸 18k800付近			低水護岸

実施状況: 低水護岸の護岸の上面周辺の陥没等損傷部への落ち込みを点検



場所	岡山県和気町尺所地先 吉井川水系金剛川 左岸 1k600付近			階段
----	-----------------------------------	--	--	----

実施状況 階段の想定される危険性について点検
石積みの階段のステップ石に隙間が生じており、ぐらついている。

