

# 広島市安佐北区口田南3丁目


応急対策(導流工、流路工、土石流警報装置、監視カメラ、ワイヤーネット)が完了

2018年9月19日(水) 17時00分現在

I-1-9-33溪流



ワイヤーネット工完成(本川9/12、支川9/17)



土石流警報装置設置完了(7/19)  
監視カメラ設置完了(7/28)



市道の仮復旧完了(9/5)



流路工が完成(7/23)



導流工が完成(7/24)



# 広島市安佐北区口田南5丁目

応急対策(導流工、流路工、土石流警報装置、監視カメラ、ワイヤーネット)が完了

2018年9月19日(水) 17時00分現在

準-1-9-6204溪流



ワイヤーネット工が完成(8/30)



導流工が完成(7/22)



センサー線



土石流警報装置

土石流警報装置設置完了(7/19)



監視カメラ設置完了(7/28)



市道横断部

流路工が完成(7/30)





# 広島市安佐北区口田南5丁目

2018年9月19日(水) 17時00分現在

1-9-279-1溪流、1-9-279-2溪流



土石流警報装置の促進



土石流警報装置の促進





# 広島市東区馬木町

流路工、土石流警報装置、監視カメラまで完成

2018年9月19日(水) 17時00分現在

## I -1-9-226-1溪流



ワイヤーネット工(本川)が完成(8/31)



センサー線



監視カメラ



土石流警報装置

土石流警報装置設置完了(7/19)  
監視カメラ設置完了(7/28)



流路工が完成(7/18)  
(堰堤下流の洗掘防止)



第2堰堤背面



第1堰堤背面

堰堤背面の掘削が完了(7/17)  
(流路断面の確保)




# 広島市東区福田1丁目

導流工、流路工、土石流警報装置、  
監視カメラまで完成

2018年9月19日(水) 17時00分現在

I -1-9-486溪流



土石流警報装置設置完了(7/19)  
監視カメラ設置完了(7/28)

