

(別表 - 2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国		事務所名	鳥取河川国道		水系名	千代川		河川名	千代川、八東川、袋川、新袋川		
対象区域			点検実施 期 間	対象施設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )				
区域番号	左右岸	距離標										
	左岸	0k000 ~ 9k000	H18.4.17	堤防  低水護岸 高水護岸 高水敷 ・水辺プラザ ・水辺の楽校 ・水辺公園 ・広場等  管理用通路  水門等の陸上の 構造物  堰等の水中の 構造物  河道	欠損、破損、損傷  不備、不足 利用する上での危険性 注意隆起	1 k 2 0 0 ・低水護岸の転落防止柵の一部破損。		本)維持工事で復旧予定				
	右岸	0k000 ~ 9k000				4 k 4 0 0 ・低水護岸の転落防止擬木の一部破損。		本)維持工事で復旧予定				
						0 k 6 0 0 ・低水護岸のタラップの不備。		本)維持工事で復旧予定				
	左岸	9k000 ~ 26k000				2 0 k 2 0 0 ・堤防の階段天端の不備。		本)維持工事で復旧予定				
	右岸	9k000 ~ 26k000				1 7 k 2 0 0 ~ 1 7 k 7 0 0 ・低水護岸(巨石)の浮き石、空隙。		本)維持工事で復旧予定				
	左岸	3k200 ~ 9k500				6 k 4 0 0 ・水辺の楽校(町屋)の散策路の浮き石。		本)維持工事で復旧予定				
	右岸	3k200 ~ 9k500				4 k 5 0 0 ・水辺公園の点字ブロックの欠損。		本)維持工事で復旧予定				
	左右岸	0k000 ~ 3k600				異常なし						
	左右岸	0k000 ~ 3k200				異常なし						
	左右岸	0k000 ~ 1k300				異常なし						

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)

・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。

利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。

・実施する措置(予定)欄に、応) 応急措置

本) 本措置 に分け記載。(河川管理課で記入する)

・区域番号 千代川 袋川 袋川(旧) 新袋川 八東川