

「平成21年度 千代川堤防点検」 点検結果表

緊急度 B：重大な損傷ではないが補修した方がよいもの  
1 / 1

整備局等名	中国		事務所名	鳥取河川国道事務所		水系名	千代川		河川名	千代川	
河川名	対象区域		点検実施期	対象施設	点検項目	点検結果	緊急度	実施する措置 あるいは予定			
	左右岸	距離標									
1	千代川	左岸	1 k 080	H21.4.21	護岸 (河口樋門水路)	護岸の変状、損傷等	川表水路の護岸上部に変状（クラック、はがれ等）を発見	B	出水期までに補修する		
2	千代川	右岸	4 k 300	H21.4.21	堤防	法面の変状、損傷等	川表法面に変状（陥没 縦 10cm 横 10cm）を発見	B	出水期までに補修する		
3	千代川	右岸	7 k 550	H21.4.21	護岸 (因幡大橋付近)	護岸の変状、損傷等	川表護岸に変状（隙間に木繁茂）を発見	B	出水期までに伐木する		
4	千代川	右岸	8 k 250	H21.4.21	階段	階段の変状、損傷等	川表階段背部に変状（穴 径 5cm 程度）を発見	B	出水期までに補修する		
5	千代川	右岸	12 k 200	H21. 4.21	階段 (大口堰付近)	階段の変状、損傷等	川表護岸に設置されたコンクリート階段の上段部に変状（クラックと穴）を発見	B	出水期までに補修する		
6	千代川	左岸	16 k 400	H21. 4.21	高水敷	高水敷の変状等	高水敷に変状（穴 H=30cm W=20cm）を発見	B	出水期までに補修する		
7	千代川	左岸	17 k 900	H21. 4.21	護岸（佐貫第二 排水樋門付近）	護岸の変状、損傷等	川表護岸に変状（隙間 W=2cm L=4m、木繁茂）を発見	B	出水期までに伐木する		
8	千代川	左岸	18 k 850	H21. 4.21	佐貫排水樋門	樋門等の変状、損傷等	管理橋の変状（クラック、鉄筋露出）を発見	B	出水期までに補修する		
9	千代川	右岸	20 k 600	H21. 4.21	国英函渠	樋門等の変状、損傷等	フラップゲートの変状（ツル草、開閉の支障が懸念）を発見	B	出水期までに補修する		
10	千代川	左岸	25 k 600	H21. 4.21	護岸 (佐治川合流部)	護岸の変状、損傷等	川表護岸に変状（沈下 H=22cm W=4cm 下り h=7cm L=30m 程度）を発見	B	出水期までに補修する		