

ほうふだより



5箇所の防災工事が完成し、安全・安心が向上しました

国道188号
光市室積①



施工前
落石防止柵 老朽化
擁壁 亀裂(ASR)



国道188号
光市室積②



施工前
塩害により植生が枯死
法面洗掘



国道2号
下松市末武中①



施工前
大雨による法面洗掘



国道2号
下松市末武中②



施工前
大雨による法面洗掘



令和7年11月19日完成



落石防止柵 更新
擁壁 亀裂をシーリング

令和7年10月9日完成



コンクリート吹き付け
による法面保護

令和8年2月19日完成



補強盛土を構築
水抜きパイプを設置

令和7年12月25日完成




グラウト注入による
法面保護

国道2号 周南市川崎



施工前
擁壁 亀裂(ASR)



令和8年3月13日完成



擁壁 亀裂をシーリング
受圧板+グラウンドアンカー

工事を担当した
令和6年度防府維持管内防災工事
(株)ミヤベ 監理技術者
栗原さんのコメント

「各地区とも、地元の方の
協力のもと無事に完成す
ることが出来ました。大変
ありがとうございました。」



監理技術者
栗原さん

豆知識 ～アルカリ骨材反応(ASR)～

セメント(強アルカリ)と砕石に含まれる鉱物(シリカ)が化学反応を起こし膨張。コンクリートを破壊する現象。

発行元
問合せ

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所

道路管理第二課 防府維持班

〒747-8585

山口県防府市国衙1丁目10番20号 TEL(0835)22-3093



事業について詳しくはホーム
ページをご覧ください。

最新情報などを配信しています。

事業説明動画を配信しています。
YouTube

X(旧Twitter)

Facebook

Instagram

