


江の川堤防点検結果


異状箇所の件数



※緊急的に修繕が必要となる箇所はありませんでした。

高津川堤防点検結果

異状箇所の件数



※緊急的に修繕が必要となる箇所はありませんでした。

堤防点検状況



江の川 コンクリート護岸にクラック



江の川 イノシシによる掘り返し