

旭橋 埋込み部はつり調査結果の概要

全景



位置図



【はつり調査箇所】

全78カ所

【損傷の状況】 (腐食の程度)

製作時のさび止めペイントが見られるなど、腐食の程度は軽微で、78箇所とも対策を必要とする損傷ではなかった。

【はつり部の復旧】

以下の点に配慮し、年内を目途に行う予定。

- ・ 鋼材の防食性を高める 腐食部分の錆の除去と再塗装
- ・ 腐食の進行を抑制する コンクリートの埋戻し、鋼材とコンクリート境界部のシール材コーティング



はつり作業の状況
(上り線広島市街側より)



アーチリブ部
はつり作業後

朱色のさび止めペイントと密着したコンクリートが混在し、良好な状況



吊り材部
はつり作業後

朱色は製作時のさび止めペイント