
広島県事故ゼロプランの箇所図(代表事業)




広島県事故ゼロプランの進捗状況

広島県事故ゼロプランのPDCA 進捗状況まとめ

PDCA	取組の進捗状況	対応状況	2巡目
①Plan	計画、調査・設計	15	
②Do	用地	5	
	工事	3	1
3Check	経過観察中	34	6
4 Action	再検討中	7	1
合計		72	

凡例





■事故ゼロプラン代表72箇所

- ・事故ゼロプラン72箇所のうち49箇所(約68%) は対策実施済みです。
- ・対策実施済み箇所のうち、引き続き対策の必要性がある箇所については2巡目の対策を実施しています。

広島県事故ゼロプランのPDCAサイクル事例 東雲本町交差点(広島県広島市南区)

【対策の実施】

レッドライン対策後

減速ドットマーク

1. 対策前の状況

【事故要因】

- カーブ区間であり前方の状況が確認 しにくいため渋滞時には追突事故が 発生
- 市内へのアクセスポイントである段 原地区方面への右折交通量も多く、 横断者への注意が散漫となりやすい ことから横断中の事故が多発

2. 対策にむけた取り組み状況



②横断中事故 【位置図】 (1)追突事故 福山市 広島県 事業箇所

Plan (計画)

【交通事故の対策立案】

事故危険区間該当箇所

H26.6.2

県警・広国・広島市 合同現地点検

対策案検討・詳細設計


H26.8.14

報道番組にもとりあげられる

H26.10

対策工事

東雲本町交差点 人身事故件数



段原地区開発により事故件数急増



合同現地点検状況

Do (実施)

[①追突事故]

事故要因

減速の遅れ

・カーブ区間で前方の状況が確認しにくい

[②横断中事故]

・二輪車や対向直進車が多く横断者への注意が散漫 ・カーブ区間で前方の状況が確認しにくい

レッドライン 至 段原地区方面

事故対策 [追突事故]

・追突注意文字(区画線)

・減速ドットマーク(区画線)

[横断中事故]

レッドライン設置

Action(反映・改善

【対策効果の可否による反映と改善】

事故件数の減少がみられ、一定の効果が発現できたものと考 えられます。また、右折進入車については県警で矢印信号の 調整を行うなどソフト面の対応を行っています。今後も引き 続き関係機関と調整し、視距改良の改善に向けた検討を行っ ていく予定です。

→確認・経過観測を継続

【対策後の事後評価(効果の確認)】



Check(確認)

調査期間

H25:平成25年1月1日~12月31日 H26:平成26年1月1日~12月31日

【広島県】事故ゼロプラン対策結果・効果事例

道路状況・交通状況

あさひばしひがしづめ

国道2号 旭橋東詰交差点

- ・国道2号(広島市西区)に位置する交差点
- ・旭橋は上下線が分離した橋梁のため、右折車両から対向直進車両がみえ づらく右折時事故と、右折待ち車両による後続車阻害が原因の追突事故の 危険性があります。
- ・交通量::44,207台/日(H22センサス) 規制速度50km/h






2 0

下り

右折車線セパレート化

■右折待ち車両による後続車の阻害



事後: H27. 2. 24 (火) 7:00~10:00/15:00~18:00

利用者の声

- ・福山方面から三篠町方面へ右折がしやすく なった
- ・右折待ち車両が前にいて直進できなくなる ことがなくなった

対策結果

- ・対策実施後、後続車への阻害が解消
- ・今後、経過観測箇所として効果分析を行う