

特定緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6 溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）



特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月1日現在

明神川 2-24-6溪流 (安芸郡坂町地区)



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)




堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月1日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川・大判川施工状況
(着手前H31.4時点)



総頭川施工状況（左岸側より）



総頭川施工状況（右岸側より）



総頭川・大判川施工状況
(R2.3末時点)



大判川施工状況（左岸側より）



大判川施工状況（右岸側より）