

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月8日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況



転石破碎状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月10日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

工事用道路の施工を進めるとともに、
砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



工事用道路施工状況 (堰堤側)



掘削作業状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月10日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

十分な強度を得られない砂防堰堤の基礎地盤をソイルセメントに改良し置き換えて、堅固な地盤にしています。



基礎部施工状況



ソイルセメント搬入状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月9日現在

神長南川 2-23-14溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②