

# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

## 上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

床固工の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路の掘削を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景 (起点側より)】



【 施工箇所状況】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

## 城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

城北2号砂防堰堤工事箇所での伐木・除根を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【既設管理用道路部より2号堰堤側】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

砂防堰堤箇所の掘削を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【下流より】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

## 580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

管理用道路の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【管理用道路箇所】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

## 白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

斜面崩落の対策工事を行っています。

### ■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【 施工状況（垂直壁） 】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

流路、管理用道路施工範囲の伐採が完了しました。  
流路の床掘、ブロック積を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤付近】



# 通常砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤下流側の流路及び法面工、階段工を施工しています。

## ■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（堰堤下流流路及び法面工等）】