

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在


山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤の流路が完成しました。
埋戻しや転落防止柵を設置しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（堰堤下流流路及び法面工等）】

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（流路：側壁）】


通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

取付水路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【取付水路施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

城北2号砂防堰堤の管理用道路の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【既設管理用道路部より2号堰堤側】

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

管理用道路の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路箇所】

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

側壁工の施工を行っています。

■ 工事施工状況

上畠川1号砂防堰堤 (完成)



【全 景】



【上流より】

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路の掘削を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景 (起点側より)】



【 施工箇所状況】


通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

斜面崩落の対策工事を行っています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

砂防堰堤箇所への掘削を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【下流より】