

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

流路工の施工を行っています。

■ 工事施工状況

上畠川1号砂防堰堤 (完成)

上畠川2号砂防堰堤



【全 景】



上畠川2号砂防堰堤

【上流より】

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路の掘削を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景 (起点側より)】



【 施工箇所状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

砂防堰堤箇所の掘削を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

砂防堰堤工の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤工施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

管理用道路（下流）箇所掘削を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（下流）箇所】

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

斜面崩落の対策工事を行っています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】


通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

八木ヶ丘砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

流路施工範囲の伐採が完了しました。

■ 工事施工状況



通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在


宇那木山1号・2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【 施工状況（管理用道路：コンクリート舗装） 】

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路を施工しています。

■ 工事施工状況



【 全 景 】



【 施工状況 (流路：ブロック積、埋戻し) 】

通常砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

水路や管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 施工状況】