

通常砂防事業実施状況

令和5年9月29日現在

八木ヶ丘砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

流路を渡る管理用道路の橋梁を施工しています。
橋梁部分の床掘が完了しました。

■ 工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（橋梁）の施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月29日現在

宇那木山1号・2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【 全 景 】



【 施工状況 (管理用道路 : コンクリート舗装) 】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月29日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【 施工状況 (流路 : ブロック積) 】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月29日現在

鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

引き続き、水路や管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【水路 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

砂防堰堤箇所の掘削を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

管理用道路（下流）箇所掘削を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（下流）箇所】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在


上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

流路工、管理用道路の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

法面保護を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景 (起点側より)】



【 施工箇所状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

砂防堰堤工の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤工施工状況】


通常砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在


原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

流路のコンクリート打設を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景 (下流側)】



【全 景 (上流側)】