

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在

(太田川支川)1-9-307溪流(安佐南区 八木・緑井地区)

山手川砂防堰堤群の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況（上空より）】



【施工状況（全景）】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在

(石内川支川) 2-1-62溪流(佐伯区 美鈴が丘地区)

美鈴が丘1号砂防堰堤を施工しています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上空より）】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在

(下ノ谷川) 1-9-580溪流(安佐北区 大林地区)

下ノ谷川の溪流保全工を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在


(御手洗川支川) 2-19-5溪流(廿日市市 宮内地区)

宮内 8 号砂防堰堤を施工しています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（上空より）】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在



(西山本川)1-9-193-10溪流(安佐南区 山本地区)

山本4号砂防堰堤を施工しています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【全景】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在


(山本川支川)1-9-6156溪流(安佐南区 山本地区)

山本10号砂防堰堤を施工しています。

■工事施工状況



【堰堤本体部】



【全 景】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在


(鈴張川支川)1-9-6043溪流(安佐北区 飯室上畠地区)

鈴張川支川砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【法面工 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在

(中田川)1-9-218溪流(東区 上温品地区)

上温品1号砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在

(矢の崎川) 2-20-4溪流(廿日市市 原地区)

矢の崎川の溪流保全工を施工しています。

■工事施工状況



【全景（原3号溪流保全工）】



【全景（原2号溪流保全工）】

通常砂防事業実施状況

令和7年1月31日現在

(井口川支川)3-67-5001溪流(西区 井口台地区)

井口台1号砂防堰堤を施工しています。

■ 工事施工状況



【上空より（井口台1号管理道側から）】



【上空より（井口台1号堰堤側から）】