

# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月30日現在

(平原川) 1-8-3隣溪流(大竹市 白石地区)

白石2号の砂防施設を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（側壁護岸工施工）】

# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月31日現在

(鈴張川支川)1-9-6043溪流(安佐北区 飯室上畠地区)

鈴張川支川砂防施設の砂防堰堤を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【 上空より 下流側から】

# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月31日現在


(中田川)1-9-218溪流(東区 上温品地区)

上温品1号砂防施設の管理用道路を施工しています。

## ■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 終点側の状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月30日現在

(矢の崎川) 2-20-4溪流(廿日市市 原地区)

矢の崎川の溪流保全工を施工しています。

## ■工事施工状況



【全景（原3号・2号砂防堰堤下流）】



【原3号砂防堰堤下流施工状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月30日現在

(井口川支川)3-67-5001溪流(西区 井口台地区)

井口台1号砂防施設の管理用道路及び砂防堰堤を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【上空より（堰堤左岸側から）】



【上空より（下流上空から）】


# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月30日現在

(倉重川) 2-21-13溪流(佐伯区 倉重地区)

倉重2号砂防施設の砂防堰堤を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【全景 堰堤真上から】



【施工状況（堰堤部型枠設置状況）】

# 通常砂防事業実施状況

令和8年1月30日現在


(石内川支川)2-1-52溪流(佐伯区 五月が丘地区)

五月が丘4号・9号砂防施設の管理用道路を  
施工しています。

## ■ 工事施工状況



【五月が丘4、9号砂防堰堤管理道 施工状況】



【五月が丘9号砂防堰堤管理道 施工状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和8年 1月31日現在

(南原川支川) 1-9-1097溪流(安佐北区 城北地区)

九品寺3号砂防施設の砂防堰堤を施工しています。

## ■工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤 鋼製堰堤工施工状況】