

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	高梁川水系		河川名	高梁川				
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)						
区域番号	左右岸	距 離 標												
①	右岸	2k400-2k600	H18.4.26	根固め	○捨石の変状	○捨石がずれて不安定となっている。	②	応) 注意喚起の看板を設置する。 本) 根固めを補修する。						
		低水護岸部周辺		○低水護岸天端周辺の陥没等による落ち込み	○ふとんかごが露出している。	②					応) 土のうを設置する。 本) 土砂を充填する。			
	右岸	2k700		潮止堰	○堰への立ち入り防止柵の損傷							○堰の進入禁止柵の扉が閉まらない。	②	応) ビニール被覆状の紐で扉を固定する。 本) 入り口の扉を補修する。

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、
 応) 応急措置
 本) 本措置
にわけ記載。

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	高梁川		河川名	高梁川				
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)						
区域番号	左右岸	距 離 標												
④	左岸	4k190	H18.4.26	(高梁川緑地公園) 根固め	○根固め周辺の陥没箇所へのは まり込み	土砂が吸出しを受け陥没している。	②	本) 碎石を充填し土砂で覆う。						
	左岸	4k500		低水護岸	○低水護岸からの滑り落ち	階段部に土砂が堆積している。		②	本) 土砂を撤去する。					
	左岸	4k900		高水敷	○車止め	車止めが破損している。		②	応) 占用者（倉敷市）が仮復旧する。 本) 占用者（倉敷市）が車止めを補修する。					

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、 本) 本措置 に分け記載。

(別表-2)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所	水系名	高梁川	河川名	高梁川		
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)		
区域番号	左右岸	距 離 標								
⑦	右岸	14k700	H18.04.26	低水護岸（植生）	○法面の陥没等の損傷	低水護岸（植生）の法面の一部（土羽部）が陥没している。	②	本）植生土のうを設置する。		
⑧	左岸	15k500		（きよね水辺の楽校） 水際部	○水際部へのアプローチ	フトンカゴの一部が露出している。		②	本）フトンカゴの蓋を締める。	
⑩	右岸	17k900		（そうじゃ水辺の楽校） 浮棧橋	○浮棧橋	棧橋の一部が出水により浮き上がっている。		②	応）占用者（総社市）により注意看板を設置する。 本）棧橋を補修する。	

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、応急措置
本措置 に分け記載。