

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	吉井川			
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)					
区域番号	左右岸	距 離 標											
①	右岸	2k800	H18.4.25	低水路	○水面の安全性（船上）	○低水護岸部に船が放置されている。	②	持ち主を調査し、撤去を要請する。					
①	左岸	5k900		低水路	○水面の安全性（船上）	○水面下に障害物の可能性がある。	②	調査する。					
①	左岸	5k500		低水護岸	○低水護岸の破損	○護岸背面に破損があり落ち込みの危険がある。	②	応）注意喚起看板を設置した。 本）護岸を補修する。					
②	左岸	6k300		吉井川第１緑地 高水敷 （岡山市占用箇所）	○占用箇所の安全利用	○建材が放置されている	②	応）占用者（岡山市）がバリケードを 設置する。 本）占用者（岡山市）が撤去する。					
②	左岸	5k100 ～ 5k300		吉井川左岸河川敷公園 高水敷 （岡山市占用箇所）	○占用箇所の安全利用	○階段及びインターロッキングが損傷している。	②	応）占用者（岡山市）が補修する。 本）占用者（岡山市）が原形復旧する。					
②	左岸	5k100		高水敷 （岡山市占用箇所）	○占用箇所の安全利用	○看板が損傷している。	②	占用者（岡山市）にて復旧済み					
②	左岸	4k400 ～ 5k400		根固	○捨石の変状	○捨石の天端に隙間がある。	②	状況の観察を行う。					

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、
本) 本措置
に分け記載。

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川水系		河川名	吉井川				
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)						
区域番号	左右岸	距 離 標												
④	左岸	14k050	H18.4.25	坂路	車止め柵	車止めにカギが無く、車両が進入する可能性 がある。	②	本) 車止めを補修する。						
⑤	左岸	19k500		瀬戸吉井川緑地 低水護岸(根固)	護岸天端周辺	捨石護岸の天端に隙間がある。	②	本) 間詰石を充填する。						
⑤	左岸	19k600		低水護岸(根固)	護岸天端周辺	捨石護岸の天端に隙間がある。	②	本) 間詰石を充填する。						
⑤	右岸	17k800		瀬戸吉井川緑地 低水護岸	護岸天端の異物	護岸天端に差し筋が放置している。	②	本) 差筋を撤去する。						
⑤	右岸	18k000		低水護岸	護岸天端の異物	護岸天端に差し筋が放置している。	②	本) 差筋を撤去する。						

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、

応急措置
本) 本措置

 に分け記載。

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	金剛川					
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)							
区域番号	左右岸	距 離 標													
⑦			H18.4.25	(金剛川水辺の楽校)											
	左岸	1k450		自然河岸	河岸からの転倒	法面崩れしている。	②	本) 法面を補修する。							
	左岸	1k800		水制	捨石の抜け	捨石の天端に隙間がある。	②	本) 隙間を充填補修する。							
	右岸	1k900		自然河岸	河岸からの転倒	法面崩れしている。	②	本) 法面を補修する。							
	左岸	1k900		看板	施設の損傷及び変形等	支柱が曲がっている	②	支柱を補修する。							
	左岸	1k900		排水樋管	管理橋への進入 安全防止柵の損傷	操作台の入り口のドアが無い。	②	応) 立入禁止措置を占有者に指示した。 本) 入り口ドアを補修する。							
	右岸	2k300		根固め(高水敷)	捨石の変状	捨石の天端に隙間がある。	②	本) 隙間を充填補修する。							

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、 応) 応急措置
本) 本措置 に分け記載。

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	吉井川		河川名	吉井川				
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果			区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)				
区域番号	左右岸	距 離 標												
	右岸	24k600	H18.4.25	低水護岸	間詰土砂の流出	低水護岸の中段に設置されているステージの土砂が流出している。			②	本) 土砂を充填する。				
	左岸	26k100		高水敷 (和気町占用箇所)	その他の危険性	高水敷にバックホウが放置されている。			②	占用者が撤去する。				
	左岸	28k900		低水護岸	低水護岸からの転倒	西山川合流点部の低水護岸が崩壊している。			②	応) 土砂を充填する。 本) 護岸を補修する。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、
 応) 応急措置
 本) 本措置 に分け記載。