

点検実施状況写真

		河川名	旭川水系
		事務所名	岡山河川事務所
【中国地方整備局】			
場所	岡山県岡山市福島地先 旭川水系旭川 右岸 1k700付近	低水護岸	

実施状況:低水護岸および低水護岸の変状を点検
【7班】



場所	岡山県岡山市三幡地先 旭川水系旭川 左岸 1k000付近	パラペット(コンクリート製の堤防)
----	---------------------------------	-------------------

実施状況:パラペットの変状を点検
【8班】



点検実施状況写真

		河川名	旭川水系
		事務所名	岡山河川事務所
【中国地方整備局】			
場所	岡山県岡山市中原地先 旭川水系旭川 左岸 14k100付近		川側の堤防斜面
実施状況:堤防斜面の坂路の変状を点検 【9班】 			
場所	岡山県岡山市沖元地先 旭川水系百間川 右岸 0k700付近		階段
実施状況:階段の変状を点検 【10班】 			

点検実施状況写真

		河川名	旭川水系
		事務所名	岡山河川事務所
【中国地方整備局】			
場所	岡山県岡山市海吉地先 旭川水系百間川 左岸 5 k 7 0 0 付近		水門

実施状況:水門の変状を点検
【11班】



場所	岡山県岡山市沢田地先 旭川水系百間川 左岸 9 k 6 5 0 付近		川側の堤防斜面
----	---------------------------------------	--	---------

実施状況:堤防斜面の欠損部の状況を点検
【12班】

