

# 点検実施状況写真

河川名 高梁川水系  
事務所名 岡山河川事務所  
【中国地方整備局】

場所 岡山県倉敷市狐島地先  
高梁川水系高梁川 右岸 1k600付近 低水護岸

実施状況:低水護岸の護岸の上面周辺の陥没等を点検  
【13班】



場所 岡山県倉敷市西阿知町西原地先  
高梁川水系高梁川 左岸 6k700付近 川側の堤防斜面

実施状況:堤防斜面の張り芝の状況を点検  
【14班】



# 点検実施状況写真

河川名 高梁川水系  
事務所名 岡山河川事務所  
【中国地方整備局】

場所 岡山県倉敷市酒津地先  
高梁川水系高梁川 左岸 11k000付近 低水護岸

実施状況:低水護岸および低水護岸の変状を点検  
【15班】



場所 岡山県倉敷市小黒田地先  
高梁川水系高梁川 左岸 11k400付近 パラペット(コンクリート製の堤防)

実施状況:パラペットの変状を点検  
【15班】



# 点検実施状況写真

河川名 高梁川水系  
 事務所名 岡山河川事務所  
 【中国地方整備局】

場所 岡山県総社市滝ノ端地先  
 高梁川水系高梁川 右岸 2.2k900付近 川側の堤防斜面

実施状況:堤防斜面の欠損部の状況を点検  
 【16班】



場所 岡山県倉敷市船穂町船穂地先  
 高梁川水系高梁川 右岸 6k940付近 居住地側の堤防斜面

実施状況:堤防斜面の坂路の踏み荒らし状況を点検  
 【17班】

