

堤防点検実施状況写真

河川名 旭川水系百間川
事務所名 岡山河川事務所

場所 岡山県岡山市地先

実施状況 右岸7.0K付近 堤防表法面を点検



実施状況 右岸1.7K付近 構造物周辺を点検



堤防点検実施状況写真

河川名	高梁川水系高梁川、小田川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県倉敷市真備町地先
----	-------------

実施状況 高梁川右岸13.8K付近 堤防表法面を点検



実施状況 小田川右岸6.3K付近 低水護岸を点検



堤防点検変状状況写真

河川名	旭川水系旭川、百間川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県岡山市中区今在家地先 旭川水系旭川 左岸 12.7k付近
----	------------------------------------



護岸パラペットが傾いている

場所	岡山県岡山市中区高屋地先 旭川水系百間川 左岸 9.5k付近
----	-----------------------------------



踏み荒らしにより法面が損傷している

堤防点検変状状況写真

河川名 吉井川水系吉井川、金剛川
事務所名 岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所 岡山県瀬戸内市邑久町福元地先
吉井川水系吉井川 左岸 10.9k付近



場所 岡山県和気郡和気町和気地先
吉井川水系金剛川 左岸 0.9k付近



堤防点検変状状況写真

河川名	高梁川水系高梁川、小田川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県倉敷市船穂町船穂地先 高梁川水系高梁川 右岸 4.0k付近
----	-------------------------------------



堤防法面に穴があいている(動物によるものと思われる)