

措置状況写真

		河川名	吉井川水系吉井川
		事務所名	岡山河川事務所
	【中国地方整備局】		
場所	岡山県赤磐市弓削地先 吉井川水系吉井川 左岸 20.00k 付近		

措置状況 本箇所は、車両で進入し、水辺へ近づくことができるようになっている。
水辺からしばらくは浅瀬が続き急に深くなっていること、車で進入でき増水時に取り残される可能性が考えられることから、利用についての注意喚起が必要と消防と警察から指摘あり。



注意看板の設置により、注意喚起を図る。

措置状況写真

河川名 吉井川水系金剛川
事務所名 岡山河川事務所
【中国地方整備局】

場所 岡山県和気郡和気町尺所地先
吉井川水系金剛川 左岸 1.7k付近

措置状況 水制部の間詰石が抜けており、隙間が生じている。
当箇所は金剛川水辺の楽校箇所であり、子供の遊び場となっているため、
対策として間詰石を充填する。

対策前



対策後



対策:
捨石部の間
詰めによる
補修を実施
した