

お知らせ



国土交通省

出水期を迎えるにあたり、堤防点検 結果を踏まえ、必要な措置を実施し ました。

先般（〈堤防点検・安全利用点検〉4月20～22日）、岡山三川（吉井川・旭川・高梁川）の直轄管理区間において、岡山河川事務所職員の他河川愛護モニター及び防災エキスパート、占用者により、河川の一斉点検を行いました。その点検結果及び結果を踏まえた対応状況についてお知らせします。

国土交通省岡山河川事務所

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5101(代)

副所長(技術) 植田 憲治 (内線205)

管理第一課長 長畑 利彦 (内線331)

専門職 中野 勝久 (内線330)

岡山三川（旭川・吉井川・高梁川）における堤防点検・

安全利用点検の結果及び対応状況

1. 堤防点検

堤防点検の結果、軽微なものも含め異常があると認められた箇所は、41件ありました。異常が確認された主なものは、堤防法面侵食や捨石護岸の間隙などです。

そのうち、**早急に修繕が必要とされる箇所は2件あり、必要な措置（堤防法面の補修等）を実施しました。**

その他の異常箇所については、箇所毎に変化をモニタリングしながら計画的な修繕を行っていきたいと考えています。

また。点検で得た情報は、今後の維持修繕等河川管理の資料として活用します。

2. 安全利用点検

安全利用点検の結果、河川敷を利用する上で危険を伴うと判断した箇所は、27件ありました。主なものは、石積み護岸の隙間や及び水際での土砂の吸い出しなどです。

そのうち、**早急な対応が必要と判断した箇所は17箇所あり、必要な措置（捨石の間詰め、陥没箇所の閉塞等）を実施しました。**

その他の危険箇所については、箇所毎に変化をモニタリングしながら計画的な修繕を行っていきたいと考えています。

堤防点検・安全利用点検結果

	堤防		安全利用	
	異常箇所	早急対応	異常箇所	早急対応
旭川	14	2	12	8
吉井川	11	0	12	9
高梁川	16	0	3	0
計	41	2	27	17

別紙の対応状況の写真は代表的なものを掲載しています。

堤防点検対応状況写真

河川名	旭川水系旭川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県岡山市北区中原地先 旭川水系旭川 左岸 13k350付近
----	------------------------------------

堤防法面の侵食



植生土嚢により補修



安全利用点検対応状況写真

河川名 吉井川水系吉井川

【中国地方整備局】

事務所名 岡山河川事務所

場所 岡山県岡山内東区西大寺浜地先
吉井川水系吉井川 左岸 4k900～5k550付近

低水護岸の捨て石天端に間隙があり危険。



捨て石天端の間隙に間詰めを実施



場所 岡山県岡山市東区寺山地先
吉井川水系吉井川 右岸 12k700付近

当箇所は低水護岸捨て石背面の土砂が吸出、陥没であるため土砂にて閉塞を行う。



陥没箇所を土砂にて閉塞



安全利用点検対応状況写真

河川名 旭川水系旭川

【中国地方整備局】

事務所名 岡山河川事務所

場所 岡山県岡山市中区今在家地先
旭川水系旭川 右岸 8k300付近

間隙があり利用者が落ち込む恐れがある。また、草等に覆われており見えにくいため危険。



注意看板の設置

場所 岡山県岡山市中区平井地先
旭川水系旭川 左岸 4k200付近

市場樋管の管理橋のカギがなくなっている。



カギの設置