

点検実施状況写真

河川名	太田川水系天満川
事務所名	太田川河川事務所

【中国地方整備局】

場所	広島県広島市中区舟入幸町 太田川水系天満川 左岸 1k000付近
----	-------------------------------------

実施状況 警察署、消防署との関係機関連携による階段、捨石部の点検



場所	広島県広島市中区基町～西白島町 太田川水系旧太田川 左岸 3k900付近
----	---

実施状況 警察署、消防署との関係機関連携による護岸階段部の点検



点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	太田川水系古川
事務所名	太田川河川事務所

場所	広島県広島市安佐南区緑井地先 太田川水系古川 左右岸 2k600～6k100付近
----	---

実施状況 親水階段部の吸い出しの確認



実施状況 低水護岸の状況の点検




措置状況写真

河川名	太田川水系古川
事務所名	太田川河川事務所

場所	広島県広島市安佐南区緑井地先 太田川水系古川 左岸4k300付近
----	-------------------------------------

○窪み箇所の確認



措置状況写真

【中国地方整備局】

河川名	太田川水系古川
事務所名	太田川河川事務所

場所	広島県広島市安佐南区緑井地先 太田川水系古川 左岸4k300付近
----	-------------------------------------

○窪み箇所確認。

