

平成23年6月23日

お知らせ

資料提出先：鳥取県政記者会

鳥取自動車道

緊急のり面点検の結果について

平成23年5月12日に鳥取自動車道 智頭インターで発生した道路のり面崩壊を受け、鳥取自動車道全線で緊急のり面点検を平成23年5月24日から6月23日まで実施しましたので、点検結果についてお知らせいたします。

緊急のり面点検は、道路のり面を中心に107箇所について、法面の変位や湧水の状況、排水施設の状況等について、徒歩により点検を行いました。

点検の結果、ただちに工事が必要となるような大きな異常や変状はありませんでしたが、軽微な異常を確認した箇所が4箇所ありました。

軽微な異常を確認した4箇所については早急に補修を行うとともに、継続的に点検を行う予定です。

問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

TEL：0857-22-8435(代) FAX：0857-29-1819

副所長（道路）

かくだ しんいち
角田 真一

鳥取河川国道事務所ホームページアドレス

<http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

鳥取自動車道 のり面緊急点検

点検結果について

・道路のり面を中心に107箇所について、法面の変位や湧水の状況、排水施設の状況等について、徒歩により点検を行った結果、大きな異常や変状はありませんでしたが、軽微な異常を確認した箇所が、以下の4箇所でありました。

- | | | |
|-------------|---------------|------------|
| ① 佐用郡佐用町平福 | 平福トンネル起点側坑口付近 | のり面の小崩落あり |
| ② 佐用郡佐用町平福 | 佐用川橋付近 | のり面にクラックあり |
| ③ 英田郡西粟倉村影石 | あわくら橋付近 | のり面に土砂堆積 |
| ④ 八頭郡智頭町市瀬 | 智頭インター付近 | のり面の小崩落あり |



軽微な異常箇所の対策状況写真

①平福トンネル起点側坑口



のり面小崩落箇所の補修

降雨により、のり面が侵食される恐れがあるため、小崩落箇所に土のうと、シート張りを行いました。また、堆積していた土砂は撤去しました。

②智頭インター付近



のり面の小崩落

降雨によりのにり面が侵食される恐れがあるため、小崩落箇所に土のうと、シート張りを行いました。

③佐用川橋付近



のり面小段部のクラック補修

クラックの補修を行いました。

④あわくら橋付近



のり面小段に土砂堆積

堆積した土砂を撤去しました。土砂等の落下を防止する簡易な柵を6月末までに小段に設置します。