広島西部山系砂防事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料 配　布　日　時	平成３１年　４月２５日 １４：００　配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

「平成 30 年 7 月豪雨」による土石流被害箇所における土石流警報装置の誤警報について（坂町 総頭川）

１．概要

平成３０年７月の土砂災害をうけて、安芸郡坂町の総頭川に設置した土石流警報装置（ワイヤーセンサー）の警報器が、本日作動（サイレンの吹鳴、パトランプの点灯）しました。

現地確認したところ、土砂流出は認められないため、『土石流は発生しておらず誤警報』と判断しました。

２．誤警報の原因

詳細な原因は調査中です。

３．経緯

４月２５日

11:11　土石流警報装置の異常発生警報発令

12:02　現地確認した職員より渓流の異常なしの連絡あり
詳細な原因を調査中です。

＜問い合わせ先＞
国土交通省　中国地方整備局
広島西部山系砂防事務所　０８２－２１２－１０７８（直通）
【担当・問合わせ先】
建設監督官　坂本　昌三

総頭川（坂町）
土石流警報装置
設置位置図

S=1/5,000

0 50 100m

大判川

総頭川

総頭川

送信機

ワイヤーセンサー③

今回異常を感知した
ワイヤーセンサー

送信機

ワイヤーセンサー①

ワイヤーセンサー②

警報装置（子機）

中継機

警報装置（親機）

中継機設置箇所

（設置イメージ）

ワイヤーセンサー③設置箇所

ワイヤーセンサー①設置箇所

ワイヤーセンサー②設置箇所

警報装置（親機）設置箇所

警報装置（子機）設置箇所

（設置イメージ）