事故ゼロプラン「事故危険区間重点解消作戦」【島根県版】

『事故危険区間（代表区間）取組状況』

～国が管理する道路の事故危険区間を事故データ及び地域の声を基に代表区間を抽出し，交通安全対策に取り組みます～

事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）とは？

交通事故が多発している区間，近年重大事故が発生した区間等，危険な箇所を交通事故データや地域の声を基に「事故危険区間」として選定し，道路利用者にも交通事故が起こりやすい危険な箇所との認識を持って頂きながら，計画的に交通安全施策に取り組んで行くものです。

番号	路線名　区間	進捗状況 P	D	C	A	対応状況
①	国道9号　安来市吉佐町					対策検討中
②	国道9号　安来市吉佐町八坂					経過観察中(H19路面標示対策実施)
③	国道9号　安来市安来町					対策検討中(路面標示対策検討中)
④	国道9号　松江市東出雲町揖屋五反田					事業中(交差点改良測量設計中)
⑤	国道9号　松江市東出雲町揖屋～出雲郷					事業中(歩道拡幅、交差点改良測量設計中)
⑥	国道9号　松江市西津田					事業中(電線共同溝整備工事中)
⑦	国道9号　松江市玉湯町林					事業中(線形改良、歩道拡幅工事中)
⑧	国道9号　松江市宍道町西来待					対策検討中(関係者による現地検討会実施済み(H23.10.21))
⑨	国道9号　出雲市斐川町学頭					対策検討中
⑩	国道9号　出雲市斐川町荘原					対策検討中
⑪	国道9号　出雲市斐川町荘原中央西					事業中(交差点改良工事中)
⑫	国道9号　出雲市斐川町直江					対策検討中
⑬	国道9号　出雲市今市町					対策検討中
⑭	国道9号　出雲市今市町市役所前					対策検討中
⑮	国道9号　大田市朝山町朝倉					事業中(線形改良工事中)
⑯	国道9号　大田市静間町					対策検討中
⑰	国道9号　江津市浅利町					対策検討中
⑱	国道9号　江津市渡津町					対策検討中
⑲	国道9号　江津市渡津町					対策検討中
⑳	国道9号　江津市江津町					対策検討中
㉑	国道9号　江津市嘉久志町					対策検討中
㉒	国道9号　江津市敬川町					対策検討中(関係者による現地検討会実施済み(H23.1.20))
㉓	国道9号　浜田市久代町					事業中(歩道設置工事中)
㉔	国道9号　浜田市国分町					事業中(交差点改良、歩道拡幅工事中)
㉕	国道9号　浜田市片庭町～浜田市原町					対策検討中
㉖	国道9号　浜田市原井町～浜田市熱田町					対策検討中
㉗	国道9号　浜田市熱田町					対策検討中
㉘	国道9号　浜田市熱田町～浜田市日脚町					対策検討中
㉙	国道9号　浜田市日脚町					対策検討中
㉚	国道9号　浜田市日脚町(トライアル入口付近)					対策検討中
㉛	国道9号　浜田市三隅町折居～三隅町三隅					対策検討中
㉜	国道9号　益田市土田町					事業中(歩道設置工事中)
㉝	国道9号　益田市木部町					事業中(歩道拡幅測量設計中)
㉞	国道9号　益田市遠田町					事業中(交差点改良、歩道拡幅測量設計中)
㉟	国道9号　益田市下本郷町					対策検討中
㊱	国道9号　益田市下本郷町～益田市乙吉町					事業中(歩道拡幅工事発注準備中)
㊲	国道9号　益田市栄町～益田市須子町					対策検討中
㊳	国道9号　益田市横田町					事業中(歩道設置工事中)
㊴	国道9号松江道路　八東郡東出雲町出雲郷					対策検討中
㊵	国道9号松江道路　松江市竹矢町					対策検討中
㊶	国道9号松江道路　松江市矢田矢町					対策検討中
㊷	国道9号松江道路　松江市東津田町					対策検討中
㊸	国道9号松江道路　松江市乃木福富町					対策検討中
㊹	国道9号出雲ﾊﾞｲﾊﾟｽ　出雲市渡橋町					事業中(交差点改良工事中)
㊺	国道9号浜田ﾊﾞｲﾊﾟｽ　浜田BP　浜田IC					対策検討中

番号	路線名　区間	進捗状況 P	D	C	A	対応状況
㊻	国道54号　飯石郡飯南町下赤名					対策検討中
㊼	国道54号　雲南市掛合町多根					対策検討中
㊽	国道54号　雲南市木次町里方					対策検討中
㊾	国道54号　雲南市加茂町加茂中					対策検討中

番号	路線名　区間	進捗状況 P	D	C	A	対応状況
50	国道191号　益田市中島町					対策検討中

※　番号は優先順を示すものではありません。

※　進捗状況、対応状況は、平成23年9月末時点の状況であり，環境が整った箇所から随時整備を進めてまいります。

	国土交通省　直轄国道
	対策検討中(PLAN)
	事業中(DO)
	経過観察中(CHECK)
	新たな取組み(ACTION)

「事故危険区間(代表５０区間)」　位置図

通学路区間であるが歩道が連続していない区間が存在し，危険な状態である。交差点では，追突事故が多発。

④　国道9号　松江市東出雲町揖屋五反田
：交差点改良測量設計中

通学路ならびに自転車利用が多い区間であるが歩道が無く，危険な状態である。

⑤　国道9号　松江市東出雲町揖屋～出雲郷
：歩道拡幅，交差点改良測量設計中

急カーブ区間のため，対向車線へのはみ出し等による事故多発区間。

⑮　国道9号　大田市朝山町朝倉：線形改良工事中

右折レーンが無いため，渋滞が発生し追突事故の危険性が高い。

⑪　国道9号　斐川町荘原中央西：交差点改良工事中

通学路区間であるが歩道が無く，交通事故も多く発生している区間でもあり，危険な状態である。

㊳　国道9号　益田市横田町：歩道設置工事中

通学路区間であるが歩道が連続していない区間が存在し，危険な状態である。交差点では，追突事故が多発。

㉔　国道9号　浜田市国分町
：交差点改良，歩道拡幅工事中

通学路区間であるが歩道幅員が狭く，危険な状態である。

㉓　国道9号　浜田市久代町：歩道設置工事中