



江の川の堤防点検の結果について

今回の点検では、緊急的な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	59箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	9箇所
その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）	10箇所



堤防の損傷（川本町因原）



コンクリート護岸の段差（川本町木路原）



水位表示板の劣化（美郷町都賀西）



コンクリート護岸の亀裂（邑智郡美郷町栗原）

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。