

# 堤防点検による修繕等の対応について

今回の点検では、緊急的な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行いました。

## ●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化

小動物などによる堤防の穴・窪み

その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）

江の川

59箇所

9箇所

10箇所

高津川

45箇所

14箇所

12箇所

### 江の川

点検状況



伐採前



伐採後



護岸に繁茂の樹木伐採(江津市松川町)

### 高津川

点検状況



修繕前



修繕後



法面空洞箇所修繕(益田市中島町)

※なお本写真につきましては、修繕等の対応をした中から代表的なものを掲載しています。

# 堤防点検による修繕等の対応について

## 江の川

修繕前



修繕後



護岸クラック箇所修繕(川本町木路原)

## 高津川

修繕前



修繕後



法面ガリ浸食箇所修繕(益田市中島町)

修繕前



修繕後



構造物損傷箇所修繕(美郷町浜原)

除草前



除草後



量水標周辺の除草(益田市横田町)

※なお本写真につきましては、修繕等の対応をした中から代表的なものを掲載しています。