

高津川の堤防点検の結果について

今回の点検では、緊急的な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	36箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	10箇所
その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）	58箇所



堤防のくぼみ（益田市安富）



根固めブロックの沈下（益田市神田）



コンクリート護岸の亀裂（益田市飯田）



聖牛の破損（益田市神田）

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。