〇高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理状況	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	水位流量観測に影響のある樹木の伐採について	護岸の補修について	樋門管理橋の補修について
内容	益田市神田町地内において、河道内の樹木伐採を行いました。	江津市松川町市村地内において、護岸の補修を行いました。	排水樋門の管理橋や転落防止柵において、サビ等により損傷した箇所の補修を行い ました。
状況写真	(作業後)	(作業後) (作業後)	(作業後) (作業後)
	平成25年1月15日	平成25年1月7日	平成25年1月7日 天神川排水樋門 因原第2排水樋門
コメント	神田水位流量観測所の周辺に樹木が繁茂しており、観測に影響する恐れがありましたので、樹木伐採を行いました。また、樹木の背丈が国道9号神田大橋の上部あたりまで伸びていましたが、伐採したことで橋への影響の心配もなくなりました。高津川の管理についてご意見がありましたら、高津川出張所(0856-22-0533)まで連絡をお願いします。	江津市松川町市村地内の護岸について、ひび割れ・劣化など損傷が進んた箇所がありましたので補修を行いました。 出水時に護岸や堤防が壊れる恐れがある箇所については、引き続き補修を行っていく予定です。 江の川の管理についてご意見がございましたら江の川下流出張所(0855-52-2926)までご連絡をいただければ幸いです。	洪水時に大変重要な施設となる排水樋門において、老朽化(主にサビ等による腐食)が進行し、管理橋や転落防止柵に損傷箇所が発見されたので補修を行いました。いざという時に安全な樋門操作ができるよう、今後も点検・メンテナンスを行っていきたいと思います。 河川管理施設で異常を発見された場合は、川本出張所(0855-72-0431)まで連絡をお願い致します。